

Ocena techniczna nr: 035/2023

z dnia: 19.12.2023r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zlecniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

*63 - 700 Krotoszyn*

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2232.2023**

z dnia **21.11.2023r.**

**Uwaga:** *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 18.12.2023r. w Chwaliszewie na terenie posesji przy ul. Południowej 40 w obecności przedstawiciela właściciela i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

**Dane identyfikacyjne:**

Rodzaj pojazdu:	<b>samochód ciężarowy</b>
Marka:	<b>Mercedes-Benz</b>
Typ/model:	<b>VITO 111</b>
Kolor:	<b>czarny</b>
Rok produkcji:	<b>2010</b>
Numer identyfikacyjny:	<b>WDF63960313560445</b>
Przebieg pojazdu:	<b>ok. 250 000km</b>
Numer rejestracyjny:	<b>PKR 56981</b>
Masa własna:	<b>1 785kg</b>
Dopuszczalna ładowność:	<b>985kg</b>
Dopuszczalna masa całkowita:	<b>2 770kg</b>
Liczba miejsc:	<b>2</b>
Ilość osi/kół:	<b>2/4</b>
Rozmiar opon:	<b>195/65 R16C 104/102 T</b>
Pojemność silnika:	<b>2148cm<sup>3</sup></b>
Moc silnika:	<b>85kW</b>
Rodzaj paliwa:	<b>ON</b>
Data pierwszej rejestracji:	<b>11.03.2010r.</b>
Data pierwszej rejestracji w RP:	<b>29.11.2021r.</b>
Badanie techniczne ważne do:	<b>28.10.2022r.</b>

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- w trakcie oględzin silnik był wybudowany z pojazdu,
- silnik zmagazynowany był w magazynie i według przedstawiciela właściciela w silniku jest uszkodzona panewka,
- chłodnic wraz z wentylatorami nie przedstawiono,
- filtra powietrza nie przedstawiono,
- skrzynia biegów zamontowana jest w samochodzie,

## PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane w koloru czarnego,
- zderzak tylny w kolorze czarnym lakierowany,
- zderzak posiada niewielkie uszkodzenia,
- zderzak przedni wraz z pasem przednim i reflektorami wybudowany,
- na powierzchniach lakierowanych kilka wgniotów i odprysków eksploatacyjnych lakieru,
- ponadto nadwozie nosi ślady wykonywanych wcześniej napraw blacharsko lakierniczych,

## ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzone mechanicznie eksploatacyjne w dolnej ich części,
- widoczne ubytki (wypracowania) tarczy hamulcowych,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,

## OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- instalacja elektryczna 12V pouszkodzana,
- tapicerki wnętrza trwale zabrudzone,
- fotel kierowcy poprzecierany,
- brak niektórych elementów deski rozdzielczej,
- akumulatora brak,
- pozostałe wyposażenie zużyte proporcjonalnie do czasu eksploatacji,

## OGUMIENIE

- opony 195/65 R16C 104/102 T w stanie użytecznym,
- tarcze kół stalowe,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do naprawy i uzupełnienia braków jak również wykonania badania technicznego. Według przedstawiciela właściciela właściciel posiada brakujące części i osprzęt.**

**Według cen zawartych w katalogu INFO-EKSPERT XII-2023 ustalam jego wartość z uwzględnieniem stanu technicznego, przebiegu oraz sytuacji rynkowej na 12 900,00zł słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.  
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

=====

Wykonano 21 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 19.12.2023r.

Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczuk  
Podpis na oryginale