

## Załącznik do ogłoszenia z dnia 25.02.2021r.

## Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody

Lp.	Marka i model pojazdu	Pojemność w cm <sup>3</sup>	Przebieg w tys.km	Rodzaj paliwa	Data produkcji	Lokalizacja
1	<b>Samochód osobowy Opel Zafira</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, stwierdzono znaczne zużycie podzespołów: amortyzatory, łożyska kolumn z mocowaniem i odbójnikami amortyzatorów, łączniki stabilizatora przedniego, końcówki drążków kierowniczych, chłodnica, łączniki układu wydechowego, nieuszczelnienie układu klimatyzacji.	1796 cm <sup>3</sup>	144 880 tys.	benzyna	2004	Grodzisk Wilkp., ul.Chopina 7
2	<b>Samochód osobowy Fiat Multipla</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, pojazd niesprawny - uszkodzony: silnik, układ tłokowo - korbowy, panewki, pierscienie, sprzęgło, układ zawieszania.	1581 cm <sup>3</sup>	169 270 tys.	benzyna	1999	Międzychód, ul. Piłsudskiego 2
3	<b>Samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit Connect</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, stwierdzono: znaczne zużycie podzespołów, wyciek płynów eksploatacyjnych, posiada znaczną korozję elementów nadwozia i podwozia. Do naprawy: sprzęgło, układ chłodniczy, amortyzatory, układ hamulcowy. Brak badania technicznego.	1753 cm <sup>3</sup>	232 764 tys.	diesel	2006	Poznań, ul. Dolna Wilda 80 A
4	<b>Samochód osobowy Opel Combo C</b> Samochód w wysokim stopniu wyeksploatowany, posiada: korozję elementów podwozia i nadwozia. Konieczna naprawa: sprzęgła, zawieszania przedniego, układu hamulcowego.	1598 cm <sup>3</sup>	123 073 tys.	benzyna	2002	Poznań, ul. Dolna Wilda 80 A
5	<b>Samochód osobowy - radiowóz Skoda Octavia II Combi</b> Samochód w wysokim stopniu wyeksploatowany ze względu na wiek i przebieg oraz przejechane kilometry, posiada: korozję elementów podwozia i nadwozia oraz ślady otarć. Uszkodzenia poszycia fotela kierowcy. Do naprawy: koło dwumasowe, sprzęgło, turbosprężarka.	1968 cm <sup>3</sup>	244 497 tys.	diesel	2007	WUCS Del. Leszno, ul. Dekana 3
6	<b>Samochód osobowy Kia Ceed SW</b> W samochodzie zaobserwowano zwiększone zużycie oleju, po przeprowadzeniu czynności diagnostycznych stwierdzono konieczną wymianę silnika, przyczyną są rysy na powierzchni gładzi cylindrów silnika oraz duży luz tłoka w tulei. Brak badania technicznego.	1396 cm <sup>3</sup>	184 703 tys.	benzyna	2010	WUCS Del. Kalisz, ul. Fabryczna 1A
7	<b>Samochód osobowy Opel Zafira Elegance</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, wymaga poprawek lakierniczych, posiada: korozję elementów podwozia i nadwozia, uszkodzony ogranicznik drzwi przednich, wykazuje nadmierne zużycie oleju. Do naprawy układ: hamulcowy. Do wymiany: akumulator, amortyzatory z osłonami.	1796 cm <sup>3</sup>	198 635 tys.	benzyna	2003	Koło, ul. B.Prusa 10
8	<b>Samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit Connect VAN</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, stwierdzono: znaczne zużycie podzespołów, wyciek płynów eksploatacyjnych, posiada korozję elementów nadwozia i podwozia. Do naprawy: sprzęgło, układ chłodniczy, amortyzatory, układ hamulcowy. Brak badania technicznego.	1753 cm <sup>3</sup>	275 557 tys.	diesel	2007	Poznań, ul. Dolna Wilda 80 A
9	<b>Samochód osobowy Peugeot 307 COMBI</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, stwierdzono: znaczne zużycie podzespołów, wyciek płynów eksploatacyjnych (oleju). Do naprawy: amortyzatory, układ hamulcowy, układ chłodniczy, sprzęgło.	1360 cm <sup>3</sup>	124 159 tys.	diesel	2004	Poznań, ul. Dolna Wilda 80 A
10	<b>Samochód osobowy Fiat Panda</b> Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, stwierdzono: znaczne zużycie podzespołów, wymaga poprawek lakierniczych, posiada: korozję elementów podwozia i nadwozia. Do wymiany: amortyzatory, poduszka amortyzatora, wahacze, końcówki drążka, kolumna kierownicza.	1242 cm <sup>3</sup>	101 925 tys.	benzyna	2007	Modła Królewska, ul. Skandynawska 5