

Ocena techniczna nr: 012/2024

data badania : 29.04.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.466.2024**

z dnia 18 marca 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 24.04.2024r. na posesji przy ulicy Zdunowskiej 209 w Krotoszynie w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR PA95
Numer identyfikacyjny:	WDB6700031N028229
Marka pojazdu:	Mercedes - Benz
Typ/ model:	811D
Rodzaj pojazdu:	samochód specjalny – pomoc drogowa
Pojemność silnika:	3972cm³
Moc silnika:	77kW
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	żółty
Dopuszczalna masa całkowita:	7 490kg
Masa własna:	3 315kg
Liczba miejsc siedzących:	7
Maksymalna masa ciągnionej przyczepy z hamulcem:	6 000kg
Data pierwszej rejestracji:	27.09.1996r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	23.10.2007r.
Badanie techniczne ważne do:	11.12.2016r.
Stan licznika:	207 662km

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- brak możliwości włączenia biegu – według właściciela pojazd ma niesprawne sprzęgło,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- kabina lakierowana koloru żółtego,
- pokrywa komory silnika posiada niewielkie ogniska korozji,
- zderzak przedni koloru czarnego uszkodzony,
- na dolnych krawędziach kabiny widoczne niewielkie ogniska korozji,
- widoczne ogniska korozji na dachu w okolicach uszczelki szyby czołowej,
- kabina przystosowana do przewozu sześciu osób,
- wnętrze pojazdu trwale zabrudzone i zniszczone,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- działania układu hamulcowego nie sprawdzono,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- na tylnej części ramy nośnej zamontowane jest specjalistyczne urządzenie Firmy RAMSEY do unoszenia osi pojazdu i jego holowania,
- numer fabryczny 503005,

OGUMIENIE

- opony przednie 215/75 R17,5 w stanie użytecznym,
- opona tylna 215/75 R17,5 w stanie użytecznym koła bliźniacze,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym nie kwalifikuje się dalszej eksploatacji. Pojazd wymaga wykonania naprawy i wykonania badania technicznego dopuszczającego go do eksploatacji.

Wartość powyższego pojazdu ustalono na podstawie cen porównawczych zawartych na w katalogu cen INFO-EKSPERT IV/2024 i stronach internetowych uwzględniając jego przebieg i stan techniczny na 24 000zł. dwadzieścia cztery tysiące złotych brutto.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 24 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*