

Ocena techniczna nr: 014/2023

z dnia: 20.07.2023r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1034.2023.1.MP**

z dnia **19.06.2023r.**

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 19.07.2023r. w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	RENAULT
Typ/model:	TRAFIC
Kolor:	granatowy
Rok produkcji:	2004
Numer identyfikacyjny:	VF1JLABA54V223384
Numer rejestracyjny:	PKR 13062
Rodzaj nadwozia:	VAN
Ilość miejsc siedzących:	9
Pojemność silnika:	1870cm³
Moc silnika:	60kW
Rodzaj silnika/zapłonu::	ZS
Przebieg::	374 720km
Data pierwszej rejestracji::	17.09.2004r.
Data pierwszej rejestracji w RP::	10.07.2015r.
Badanie techniczne ważne do:	04.06.2023r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	2760kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- osprzęt skorodowany, sparszały, zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowana koloru granatowego,
- zderzaki w kolorze czarnym, pouszkodzone,
- drzwi lewe i prawe pouszkodzone i ogniska korozji,
- naroże tylne prawe naprawiane ogniska korozji,

- szyba czołowa drobne odpryski,
- na powierzchniach lakierowanych duża ilość wgniotów i odprysków lakieru (ogniska korozji),
- wnętrze pojazdu zniszczone, trwale zabrudzone,
- uszczelki drzwi sparuszałe, popękane i poprzecierane,
- nadwozie nosi ślady wcześniejszych napraw blacharsko lakierniczych wykonanych nie estetycznie i fachowo,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- przewody hamulcowe ogniska korozji i sparszałe,
- sprawności działania hamulca nie badano,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- reflektory zmatowiałe i żółknięte,
- pozostałe wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony 215/65 R16C 109/107R w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niesprawności i wykonaniu badania technicznego kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT VII-2023 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 11 600,00zł słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 16 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 20.07.2023r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale