

Ocena techniczna nr: 031/1/2024

z dnia: 18.12.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszcyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2133.2024.**

z dnia **18.11.2024r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 18.12.2024r. na terenie posesji właściciela obecności właściciela i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	MERCEDES
Typ/model:	E 270 CDI
Kolor:	czarny
Numer rejestracyjny:	PKR 17SY
Rok produkcji:	2000
Numer identyfikacyjny:	WDB2102161B114885
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	2685cm³
Moc silnika:	125kW
Rodzaj silnika/zapłonu::	ZS
Stan licznika::	300 000km
Data pierwszej rejestracji::	14.03.2000r.
Badanie techniczne ważne do:	10.08.2013r.

UWAGA: przedstawiony do ogłędzin pojazd stoi od kilku lat na dworze zarośnięty trawą i krzakami nie użytkowany.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie brak możliwości,
- pracy silnika nie stwierdzono,
- osprzęt skorodowany zużyty ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji i nie kpl.,
- widoczne niewielkie zapocenia płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru czarnego,
- zderzaki w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni uszkodzony prawą i lewą stroną,
- zderzak tylny uszkodzony lakier,
- szyba czołowa posiada odpryski po kamieniu,

- elementy lakierowane posiadają dużą ilość dużych ognisk korozji,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia w dolnej ich części,
- tarcze hamulca mają widoczne ubytki i skorodowane,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerka fotela kierowcy popękana i porozrywana,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 215/55 R16 97H zużyte w znacznym stopniu i sparuszałe,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd przedstawiony do badania nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez wykonywania napraw. Na podstawie cen zawartych na stronach internetowych z uwzględnieniem jego przebiegu, stanu technicznego i kosztów ewentualnej naprawy jego wartość ustalam na 2 500zł dwa tysiące pięćset złotych brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.

Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 20 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 18.12.2024r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale