

Ocena techniczna nr: 034/2024

z dnia: 18.12.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.2145.2024.**

z dnia **18.11.2024r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 18.12.2024r. na parkingu przed Urzędem Skarbowym w Krotoszynie w obecności właściciela i pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	OPEL
Typ/model:	ZAFIRA
Kolor:	czarny
Numer rejestracyjny:	PKR 67463
Rok produkcji:	2005
Numer identyfikacyjny:	W0LOAHM756G026477
Ilość miejsc siedzących:	7
Pojemność silnika:	1910cm³
Moc silnika:	88kW
Rodzaj silnika/zapłonu::	ZS
Stan licznika::	296 172 km
Data pierwszej rejestracji::	14.11.2005r.
Badanie techniczne ważne do:	11.10.2025r.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- po uruchomieniu słychać niewielkie szmery,
- osprzęt skorodowany zużyty proporcjonalnie do przebiegu i czasu eksploatacji kpl.,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru czarnego,
- zderzaki w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony prawą i lewą stroną,

- odpryski lakieru na pokrywie przedniej,
- błotnik tylny lewy uszkodzony,
- drzwi tylne prawe uszkodzone,
- listwy drzwi brak,
- próg lewy uszkodzony,
- odpryski lakieru na krawędzi dachu przy szybie czołowej,
- elementy lakierowane posiadają kilka wgniotów i odprysków lakieru,
- nadwozie nosi ślady naprawy blacharsko lakierniczej wykonanej nie estetycznie i nie fachowo,
- fotel kierowcy zarwany tapicerka poprzecierana,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia w dolnej ich części,
- stuki w układzie kierowniczym,
- o tylna odkształcona,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- posiada zamontowany hak holowniczy,
- relingi dachowe pouszkodzone w miejscu mocowania poprzeczek,
- półki tylnej brak,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 205/55 R16 różnych marek, zużyte w znacznym stopniu,
- kołpaków kół – brak,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd przedstawiony do badania kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez wykonywania napraw. Na podstawie cen zawartych w katalogu cen INFO-EKSPERT XII/24 z uwzględnieniem jego przebiegu, stanu technicznego jego wartość ustaliam na 5 700zł pięć tysięcy siedemset złotych brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 32 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 18.12.2024r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale