

Pojazd z widocznymi uszkodzeniami na karoserii jak wgniecenia, uszkodzenia warstwy lakieru, ogniska korozji. Prawe przednie drzwi w innym kolorze niż pozostała część nadwozia, prawdopodobnie wymienione. Pomiar grubości warstwy lakieru odbiega nieznacznie w dwóch miejscach określonych na rysunku, co sugeruje dodatkową warstwę lakieru. Antena na dachu uszkodzona.

